

Honduras

15.08.17

Erfolgreicher Projektbesuch des Prüfers von Carbon Check

Vom 10. bis 13. August fand bei unserem Projektpartner CISA der Prüfbesuch statt. Die indische Prüforgansation Carbon Check war dafür drei Tage lang vor Ort und hat das Wasserkraftwerk begutachtet.

Ein solcher Besuch dient dazu, die während einem definierten Zeitraum (der sogenannten Monitoring-Periode) erreichten Emissionsreduktionen von einem externen Prüfer bestätigen zu lassen. Dabei wird beispielsweise kontrolliert, ob die von uns angegebenen Daten zur Stromgewinnung stimmen und die Stromzähler ordnungsgemäß kalibriert wurden.

Im Anschluss schreibt der Prüfer einen Prüfbericht. Dieser wird zusammen mit unserem Bericht über die Höhe der Emissionsreduktionen bei der UN eingereicht.